


Descripción

Zócalo de acero inoxidable ASI 430 de terminación cuadrada provisto de un listón de madera que se sujeta al muro, sobre el cual se coloca el Square de acero.



Código	a	h	Color
2218	12 mm	80 mm	Acero inox. brillante
2218 esm.	12 mm	80 mm	Acero inox. esmerilado

Perfil



Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

- Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos.
- Recomendado solo para espacios interiores.
- Solución para colocación post obra.



Ventajas

- Fijación invisible.
- No requiere mantenimiento.
- No se deteriora con el tiempo.

Modo de colocación

Para instalar este perfil, es necesario que la cerámica o revestimiento que vayas a utilizar esté ya colocado. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
2. Atornilla el listón de madera (provista con el zócalo) a la pared.
3. Aplica una cantidad generosa de pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil y sujetalo sobre el listón de madera en la pared.
4. Limpia el exceso de pegamento con un paño húmedo inmediatamente después de colocar el perfil y deja que se seque.



Limpieza y mantenimiento

Es fundamental la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas provoquen picaduras de corrosión. En aplicaciones exteriores como fachadas, las precipitaciones actúan como un limpiador eficiente. Es importante prestar especial atención a zonas de difícil acceso y asegurarse de eliminar todos los restos de polvo y otros elementos. Para aplicaciones en interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar la suciedad y posibles huellas dactilares. En acabados de alto brillo, se puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Al limpiar acero inoxidable, asegúrate siempre de enjuagarlo bien y secarlo completamente para evitar que se empañe.

No se recomienda el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.