

## Descripción

El Zócalo Slim es una solución elegante y funcional para unir la pared y el piso, ideal para darle ese toque distintivo en todos tus proyectos. Es la elección perfecta para quienes buscan una combinación de estilo, funcionalidad y durabilidad. Fabricado en aluminio anodizado, su diseño ultra delgado proporciona una terminación moderna en color cromo mate.

Cód. 2065



## Perfil

	<b>h:</b>	<b>a:</b>	<b>Largo:</b>
	100 mm	10 mm	2,50 m

Consultar disponibilidad de medidas en tu país.

## Usos y aplicaciones

El Zócalo Slim es adecuado para todos los espacios. Sus dimensiones y materiales lo hacen perfecto tanto para ambientes residenciales como comerciales, garantizando una integración armónica con el diseño interior elegido.

**Usos:** Paredes / muros de interior.



## Ventajas

- Fácil instalación: Sistema de fijación invisible.
- Durabilidad: No se deteriora con el tiempo ni requiere mantenimiento.
- Estética moderna: Diseño ultra delgado para una apariencia elegante
- Resistencia: Resistente al agua, la humedad y a los impactos, garantizando una larga vida útil.

## Propiedades del material

**ALUMINIO ANODIZADO:** El anodizado es un proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica se aplica al aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se obtiene por medio de procedimientos electroquímicos, proporcionando mayor resistencia y durabilidad al aluminio.

## Modo de colocación

Calcula la cantidad de zócalos según el perímetro del ambiente, agregando un 10% más para compensar cortes. Asegúrate de que la cerámica o el revestimiento a utilizar esté colocado.

1. Preparación: Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca antes de la instalación.
2. Aplicación del adhesivo: Coloque silicona neutra o cemento de contacto en la parte posterior del zócalo.
3. Instalación: Presione el zócalo contra la pared en la zona donde se aplicó el adhesivo.
4. Limpieza inicial: Limpie cualquier exceso de pegamento con un paño húmedo inmediatamente después de la instalación y deje secar.



## Limpieza y mantenimiento

Limpia los zócalos de aluminio con un paño suave periódicamente. Si usas limpiador neutro, diluirlo con agua fría y seca bien para eliminar la humedad. Si la humedad persiste, limpia con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara y frota con un paño sin partículas para evitar rayar la superficie.

No se recomienda el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube/atrimglobal](https://www.youtube/atrimglobal)