


Descripción

El Zócalo Slim es una solución elegante y funcional para unir la pared y el piso, ideal para darle ese toque distintivo en todos tus proyectos. Es la elección perfecta para quienes buscan una combinación de estilo, funcionalidad y durabilidad. Su diseño ultra delgado proporciona una terminación moderna ahora pintado en color negro.

Cód. 2064 / 2066



Perfil


	Cód:	h:	a:	Largo:
	2064	60 mm	10 mm	
	2066	100 mm	10 mm	2,50 m

Consultar disponibilidad de medidas en tu país.

Usos y aplicaciones

El Zócalo Slim es adecuado para todos los espacios. Sus dimensiones y materiales lo hacen perfecto tanto para ambientes residenciales como comerciales, garantizando una integración armónica con el diseño interior elegido.

Usos: Paredes / muros de interior.



Ventajas

- Fácil instalación: Sistema de fijación invisible.
- Durabilidad: No se deteriora con el tiempo ni requiere mantenimiento.
- Estética moderna: Diseño ultra delgado para una apariencia elegante
- Resistencia: Resistente al agua, la humedad y a los impactos, garantizando una larga vida útil.

Modo de colocación

Calcula la cantidad de zócalos según el perímetro del ambiente, agregando un 10% más para compensar cortes. Asegúrate de que la cerámica o el revestimiento a utilizar esté colocado.

1. Preparación: Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca antes de la instalación.
2. Aplicación del adhesivo: Coloque silicona neutra o cemento de contacto en la parte posterior del zócalo.
3. Instalación: Presione el zócalo contra la pared en la zona donde se aplicó el adhesivo.
4. Limpieza inicial: Limpie cualquier exceso de pegamento con un paño húmedo inmediatamente después de la instalación y deje secar.



Limpieza y mantenimiento

Limpia los zócalos de aluminio con un paño suave periódicamente. Si usas limpiador neutro, diluirlo con agua fría y seca bien para eliminar la humedad. Si la humedad persiste, limpia con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara y frota con un paño sin partículas para evitar rayar la superficie.

No se recomienda el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube/atrimglobal 